

GEBRUIKSAANWIJZING

MODE D'EMPLOI



Weerstation met draadloze buitensensor
Station météo avec capteur pour l'extérieur sans fil

Alecto®
WS-1000

ATTENTIE: IN DEZE GEBRUIKS-
AANWIJZING WORDT VERWEZEN
NAAR DE AFBEELDINGEN DIE OP
DE UITKLAPPAGINA VOORAAN DEZE
GEBRUIKSANWIJZING ZIJN GEPRINT.
HOUD DUS DIE PAGINA OPENGESLA-
GEN BIJ HET LEZEN VAN DEZE
GEBRUIKSANWIJZING

INSTALLATIE

Voeding:

1. Schuif de batterijdeksel aan de achterzijde van de binnen-unit naar onder en neem deze af.
2. Schroef de batterijdeksel aan de achterzijde van de buiten-unit los en neem ook deze af.
3. Plaats 2 batterijen, type AAA, 1.5Volt, in de binnen-unit zoals in het batterij compartiment is aangegeven; batterijen zijn niet meegeleverd.

Zodra de batterijen in de binnen-unit zijn geplaatst wordt de binnentemperatuur aangegeven (zie **B**) en gaat de binnen-unit gedurende 2 minuten 'kijken' of er een buiten-unit in de buurt is (het icoon  (zie **E**) knippert). Voer dus instructie 4 binnen deze 2 minuten uit!

4. Plaats 2 batterijen, type AAA, 1.5Volt, in de buiten-unit zoals in het batterijcompartiment is aangegeven; batterijen zijn niet meegeleverd.

Zodra de binnen- en de buiten-unit elkaar hebben gevonden, verschijnt de buitentemperatuur op het display van de binnen-unit (zie **K**).

5. Plaats nu de batterijdeksels terug op de binnen- en op de buiten-unit.
6. Hang de binnen-unit aan een schroef aan de wand of klik de standaard onder aan de binnen-unit als deze op een vlakke ondergrond moet staan.

7. Plaats de beugel (zie **11**) terug op de buiten-unit en hang deze buiten aan een schroef of klik de standaard (zie **10**) uit als de buiten-unit op een vlakke ondergrond moet staan.

Plaatsings tips:

- * De binnen-unit niet in direct zonlicht plaatsen en verwijderd houden van warmte uitstralende objecten. (lampen, verwarmingen, e.d.)
- * De buiten-unit is weliswaar geschikt voor plaatsing buiten maar is niet waterdicht. Plaats deze unit dus op een voor regen en wind beschutte plaats.
- * De afstand tussen binnen- en buiten-unit mag niet meer dan 50 meter bedragen.

Oplaadbare batterijen:

Naar wens kunt u normale (alkaline) of oplaadbare batterijen plaatsen in zowel de binnen- als in de buiten-unit. Oplaadbare batterijen hebben echter een lagere spanning waardoor de levensduur en de nauwkeurigheid van de WS-1000 afneemt.

Instellen klok:

1. Houd toets CLOCK (zie **7**) ruim 2 seconden ingedrukt totdat een beep-toon klinkt.
2. Stel achtereenvolgens met de toetsen + en - (zie **5** en **6**) de volgende instellingen in en sluit elke instelling af door kort op toets CLOCK te drukken:
 - 12- of 24-uur tijdweergave
 - de uren
 - de minuten
 - het jaar
 - weergave dag-maand / maand-dag
 - de maand
 - de datum
3. Nadat u voor de laatste maal op toets CLOCK heeft gedrukt, is de tijd en de datum ingesteld.

WEERGAVEN

Algemeen:

De temperatuur wordt pas correct weergegeven nadat zowel de binnen- als de buiten-unit gedurende enkele uren hebben aangestaan en niet zijn verplaatst.

Tijd / datum / alarmtijd:

In rust wordt bij **B** de tijd weergegeven. 1x kort op toets CLOCK drukken (zie **7**) om de datum en de maand weer te geven. Nogmaals op toets CLOCK drukken om de ingestelde alarmtijd te zien. (het woordje ALARM (zie **F**) licht op). Na 10 seconden schakelt het display automatisch weer over naar tijd-weergave.

Actuele temperatuur:

Bij **H** wordt de actuele binnentemperatuur weergegeven; bij **K** wordt de actuele buitentemperatuur weergegeven.

Minimum en maximum temperatuur:

Druk kort op toets MEM (zie **2**); de minimum binnen- en buitentemperatuur worden bij **H** en **K** weergegeven samen met het oplichten van het icoon ▼ (zie **J**). Nogmaals kort op toets MEM drukken om de maximum gemeten temperaturen weer te geven, samen met het oplichten van ▲. Als de minimum waarde wordt weergegeven, druk dan gedurende 2 seconden op toets MEM om deze waarde te wissen. Herhaal deze instructie voor de maximum waarde.

Temperatuur in °C of °F:

Druk bij de binnen-unit kort op toets **4** (gebruik hierbij een spits voorwerp) om de temperatuur-weergave in graden Celsius of in graden Fahrenheit weer te geven.

Batterij waarschuwing:

Als het batterij symbool bij **A** oplicht, dan zijn de batterijen in de binnen-unit aan vervanging toe. Als het batterij symbool bij **I** oplicht, zijn de batterijen in de buiten-unit aan vervanging toe.

ALARM (WEKFUNCTIE)

Instellen alarmtijd:

1. Druk 2x kort op toets CLOCK (zie **7**), de ingestelde alarmtijd verschijnt in het display en het woordje ALARM licht op. (zie **F**)
2. Druk nu gedurende 3 seconden toets CLOCK in; een beeptoon klinkt en de uren-weergave gaat knipperen.
3. Stel met de toetsen + en - (zie **5** en **6**) de uren in waarop het alarmsignaal moet klinken; druk kort op toets CLOCK en stel de minuten in.
4. Druk ter afsluiting op toets CLOCK om de alarmtijd te bevestigen.

In-uitschakelen alarmfunctie:

Druk achtereenvolgens 2 x toets "CLOCK", dan op toets "-" en weer op toets "CLOCK" om de alarmfunctie in of uit te schakelen. Indien het bel-symbool  (zie **G**) oplicht, dan is de alarmfunctie ingeschakeld. Licht dit bel-symbool niet op, dan is de alarmfunctie uitgeschakeld.

Controleren alarm tijd:

Druk 2x kort op toets CLOCK. Gedurende 10 seconden geeft het display bij **B** de ingestelde alarm-tijd weer en licht het woordje ALARM op.

Werking:

Indien de alarmfunctie is ingeschakeld dan zal op de ingestelde tijd gedurende 60 seconden beptonen klinken.

- Druk op toets SNOOZE/LIGHT (zie **1**) om het alarm na 5 minuten nogmaals af te laten gaan.
- Druk op toets CLOCK om het alarm te stoppen.

Het alarm wordt dagelijks herhaald totdat u deze functie uitschakelt.

TEMPERATUUR ALARM

1. Druk herhaaldelijk kort op toets ALERT (zie **3**) om het gewenste temperatuur alarm te selecteren:
 + HI = bovengrens binnentemperatuur
 + LO = ondergrens binnentemperatuur
 + HI = bovengrens buitentemperatuur
 + LO = ondergrens buitentemperatuur
2. Houd nu toets ALERT gedurende 2 seconden ingedrukt, een beeptoon klinkt en de temperatuur weergave gaat knipperen
3. Stel met de toets + en - (zie **5** en **6**) de temperatuur grens in
4. Druk kort op toets ALERT om het temperatuur alarm te bevestigen
Herhaal deze instructies voor de overige temperatuur alarmen.

Een ingesteld alarm wordt weergegeven door het oplichten van: (zie **D**)

: bovengrens is ingesteld

: ondergrens is ingesteld

Zodra en zolang de gemeten temperatuur de ingestelde onder- of bovengrens heeft bereikt of heeft overschreden, klinken er regelmatige beep-tonen en knippert de temperatuur weergave.

Het temperatuur alarm kunt u uitschakelen door herhaaldelijk kort op toets ALERT te drukken om het betreffende alarm te selecteren en dan kort op toets - (zie **6**) te drukken. De iconen  en/of  doven.

OVERIGE FUNCTIES

Displayverlichting:

Druk op toets SNOOZE/LIGHT (zie **1**) om de displayverlichting gedurende 5 seconden in te schakelen.

EXTRA BUITEN-UNITS

De WS-1000 is geschikt om de buitentemperatuur van 3 verschillende buiten-units weer te geven. Eén buiten-unit is meegeleverd en wordt met de binnen-unit verbonden zoals in het hoofdstuk 'Installatie' op pagina 1 is beschreven. Als volgt kunt u meerdere buiten-units aan de WS-1000 koppelen.

1. Druk kort aan de achterzijde van de binnen-unit op toets CH zodat in het kader het cijfer 2 oplicht
2. Druk nu deze toets weer in en houd deze ingedrukt totdat na ruim 2 seconden een beeptoon klinkt; laat nu deze toets los
3. Plaats nu batterijen in de 2e buiten-unit; het rode lampje aan de voorzijde van deze buitenunit knippert nu elke paar seconden 1x
4. Druk met een spits voorwerp kort op toets CH aan de achterzijde van de buiten-unit zodat het rode lampje aan de voorzijde elke paar seconden 2x knippert (dit wordt buiten-unit 2)
5. Na enkele seconden geeft het display van de binnen-unit de temperatuur van deze 2e buiten-unit aan

In het geval van een 3e sensor de instructies 1-6 herhalen waarbij u bij instructie 1 eerst 2x kort op toets CH moet drukken zodat '3' in het kader oplicht en bij instructie 4 2x op toets CH moet drukken zodat het lampje 3x knippert (dit wordt buiten-unit 3).

Uitlezen extra buitensensoren:

Met toets CH selecteert u de buiten-unit waarvan de temperatuur op het display van de binnen-unit wordt weergegeven. Herhaaldelijk drukken om elke 5 seconden de temperatuur van de volgende buiten-unit weer te geven.

SPECIFICATIES

Binnen-unit:

weergave binnentemperatuur:

-10°C ~ +60°C (14°F ~ 140°F)

resolutie: 0.1°C (0.2°F)

weergave buitentemperatuur:

-50°C ~ +70°C (-58°F ~ 158°F)

resolutie: 0.1°C (0.2°F)

voeding:

2x 1,5V batterij, formaat AAA, alkaline

werktemperatuur:

0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F)

levensduur batterijen:

> 1 jaar

Buiten-unit:

meetbereik buitentemperatuur:

-20°C ~ +50°C (-4°F ~ 122°F)

resolutie: 0.1°C (0.2°F)

voeding:

2x 1,5V batterij, formaat AAA, alkaline

zendfrequentie:

433MHz

zendbereik:

tot 50 meter

levensduur batterijen:

> 1 jaar

RESET / SYSTEEM STORING

Indien u het overzicht tot de instellingen kwijt bent of doordat de WS-1000 een mogelijke storing vertoont, kan het raadzaam zijn de binnen- en de buiten-unit te resetten.

1. Druk eerst met een puntig voorwerp toets RESET bij de binnen-unit (zie **8**) kort in; alle geheugens en instellingen worden gereset en de binnen-unit zoekt nu weer gedurende 2 minuten naar de buiten-unit.
2. Druk binnen deze 2 minuten met een puntig voorwerp toets RESET bij de buiten-unit (zie **9**) kort in.
3. Na enkele seconden hebben de binnenunit en de buiten-unit elkaar weer gevonden en is de WS-1000 weer bedrijfsgeared.

Bij overige mogelijke systeemstoringen dient u de batterijen uit de binnen-unit en uit de buiten-unit te nemen. Wacht nu enkele minuten en plaats de batterijen weer terug.

Is hiermee de storing nog niet verholpen, neem dan contact op met de Alecto servicedienst op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355

VERVANGEN BATTERIJEN

Zodra een van de batterij-iconen oplicht, is het raadzaam om de batterijen van zowel de binnen-unit als van de buiten-unit te vervangen. Plaats eerst nieuwe batterijen in de binnen-unit en binnen 2 minuten nieuwe batterijen in de buiten-unit zodat deze units weer met elkaar verbonden worden.

Na het vervangen van de batterijen van de binnen-unit dient u de tijd, de eventuele alarmtijden en temperatuur-alarmen op-nieuw te programmeren.

MILIEU

Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



Uitgewerkte batterijen niet weggooien maar inleveren bij uw plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.ALECTO.INFO



ATTENTION : DANS CE MANUEL
D'UTILISATION, ON REFERE
SOUVENT AUX DESSINS DE
LA PAGE DEPLIABLE AU
DEBUT DE CE MANUEL.
LAISSEZ LA PAGE OUVERTE
EN LISANT CE MANUEL

INSTALLATION

Alimentation :

1. Ouvrez le compartiment à piles en arrière de l'unité intérieure et reprenez-le.
2. Déboulonnez le couvercle à l'arrière de l'unité extérieure et reprenez-le.
3. Mettez 2 piles, type AAA, 1.5 Volt, dans l'unité intérieure comme indiqué dans le compartiment à piles (voyez b). Les piles ne sont pas livrées à l'achat.

Dès que les piles ont été mises dans l'unité intérieure, elle indiquera la température intérieure (voyez **B**) et l'unité intérieure commencera à rechercher s'il se trouve une unité extérieure dans les environs (le symbole  (voyez **E**) clignote). Exécutez alors l'instruction 4 dans les 2 minutes!

4. Mettez 2 piles, type AAA, 1.5Volt, dans l'unité extérieure comme indiqué dans le compartiment à piles ; les piles ne sont pas livrées à l'achat.

Dès que l'unité intérieure et l'unité extérieure se sont trouvées, la température extérieure sera affichée sur l'écran de l'unité intérieure (voyez **K**).

5. Remettez les couvercles sur l'unité intérieure et l'unité extérieure.
6. Mettez l'unité intérieure sur une vise au mur ou décliquez le standard en bas de l'unité intérieure si vous désirez le mettre sur un sol égalisé.

7. Attachez l'étrier (voyez **11**) à l'unité extérieure et mettez-le en dehors sur une vise décliquez le standard (voyez **10**) si vous désirez le mettre sur un sol égalisé.

Conseils d'emplacement :

- * Ne mettez pas l'unité intérieure dans le soleil direct ni trop proche des objets chauds (lampes, chauffage, etc.)
- * Bien que l'unité extérieure est accommodée pour un emplacement à l'extérieure, elle n'est pas imperméable. Mettez l'unité alors dans un endroit où elle sera protégée de la pluie et du vent
- * La distance maximale entre l'unité intérieure et l'unité extérieure est de 50 mètres.

Piles rechargeables :

Il est possible de mettre de piles normales (alcalines) ou des piles rechargeables dans l'unité intérieure aussi bien que dans l'unité extérieure. Pourtant, les piles rechargeables ont une tension plus basse grâce à laquelle elles peuvent diminuer la longévité et la précision du WS-1000.

Instituer l'heure :

1. Appuyez sur la touche CLOCK (voyez **7**) pendant 2 secondes jusqu'au bip
2. Utilisez les touches + et - (voyez **5** et **6**) pour instituer les institutions suivantes et terminez chaque institution en appuyant brièvement sur la touche CLOCK
 - * notation 12 ou 24 heures
 - * les heures
 - * les minutes
 - * l'an
 - * affichage jour-mois/mois-jour
 - * le mois
 - * la date
3. l'heure et la date seront instituées après que vous aurez appuyé une dernière fois sur la touche CLOCK

AFFICHAGES

En général :

La température ne sera affichée correctement qu'après l'unité intérieure et l'unité extérieure ont été activées pendant quelques heures et qu'elles n'ont pas été déplacées.

Heure / date / alarme :

En état de pause, l'heure sera affichée après la **B**. Appuyez 1 fois brièvement sur la touche **CLOCK** (voyez **7**) pour afficher la date et le mois. Appuyez encore une fois sur la touche **CLOCK** pour afficher l'alarme instituée (le mot **ALARM** s'éclairci (voyez **F**)). L'écran retournera à la notation de l'heure après 10 secondes.

La température actuelle :

Avec **H** la température actuelle à l'intérieure sera affichée, avec **K** la température actuelle à l'extérieure sera affichée.

Température minimum et maximum :

Appuyez brièvement sur la touche **MEM** (voyez **2**) ; la température minimum de l'intérieure et de l'extérieure seront affichées après la **H** et **K** et le symbole ▼ (voyez **J**) s'éclairci. Appuyez encore une fois sur la touche **MEM** pour afficher les températures maximum enregistrées, le symbole ▲ s'éclaircira.

Appuyez 2 secondes sur la touche **MEM** pendant la température minimum ou maximum est affichée pour effacer la mémoire concernée.

Température en °C ou °F :

Appuyez brièvement sur la touche **4** sur l'unité intérieure (utilisez un objet aigu) pour afficher la température en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Avertissement pile :

Si le symbole pile avec **A** s'allume, il faut changer les piles de l'unité intérieure. Si le symbole pile avec **I** s'allume, il faut changer les piles de l'unité extérieure.

ALARME (FONCTION REVEILLE)

Instituer l'heure d'alarme :

1. Appuyez 2 fois brièvement sur la touche **CLOCK** (voyez **7**), l'heure d'alarme instituée est affichée et le mot **ALARM** s'éclairci. (voyez **F**)
2. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche **CLOCK** ; un bib résonne et l'affichage des heures clignote.
3. Instituez les heures avec les touches + et - (voyez **5** et **6**) à laquelle le signal d'alarme doit résonner ; appuyez brièvement sur la touche **CLOCK** et instituez les minutes.
4. Appuyez sur la touche **CLOCK** pour terminer l'institution d'alarme.

Activer/désactiver fonction d'alarme :

Appuyez conséquemment 2x sur la touche « **CLOCK** », sur la touche « -< » et de nouveau sur la touche « **CLOCK** » pour activer ou désactiver la fonction d'alarme.

L'alarme est activé si le symbole de sonnerie 🔔 (voyez **G**) s'éclairci.

La fonction d'alarme est désactivée si ce symbole n'est pas éclairci.

Contrôler l'heure d'alarme :

Appuyez brièvement sur la touche **CLOCK**. L'écran affichera l'heure d'alarme instituée pendant 10 secondes et le mot **ALARM** s'éclairci.

Fonctionnement :

Si la fonction d'alarme est activée, des bibs résonneront pendant 60 secondes à l'heure instituée.

- Appuyez sur la touche **SNOOZE/LIGHT** (voyez **1**) pour réactiver l'alarme après 5 minutes
- Appuyez sur la touche **CLOCK** pour arrêter l'alarme

L'alarme sera répétée quotidiennement.

ALARME TEMPERATURE

1. Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche ALERT (voyez **3**) pour sélectionner l'alarme de température désirée:
 + HI = limite maximum température intérieure
 + LO = limite minimum température intérieure
 + HI = limite maximum température extérieure
 + LO = limite minimum température extérieure
2. Tenez la touche ALERT pendant 2 secondes, un bip résonne et la température commencera à clignoter.
3. Instituez la limite de température avec les touches + et – (voyez **5** et **6**).
4. Appuyez brièvement sur la touche ALERT pour confirmer l'alarme de température.

Répétez ces instructions pour les autres alarmes de températures.

Une alarme activée est indiqué par l'éclairage de : (voyez **D**)

 : limite maximum instituée

 : limite minimum instituée.

Des bips résonneront et l'affichage de température clignotera dès que et pendant que la température mesurée a atteint ou dépassé la limite maximum ou minimum.

L'alarme de température peut être dés-activée en appuyant plusieurs fois sur la touche ALERT pour sélectionner l'alarme désirée et en appuyant brièvement sur la touche – (voyez **6**). Les symboles  et/ou  s'éteindront.

AUTRES FONCTIONS

Éclairage de l'écran :

Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT (voyez **1**) pour activer l'éclairage de l'écran pendant 5 secondes.

UNITES EXTERIEURES SUPPLEMENTAIRES

Le WS-1000 peut montrer la température extérieure de 3 unités extérieures différentes. Une seule unité est livrée et elle est branchée à l'unité intérieure comme décrit dans le chapitre 'Installation' à la page 1. Des unités extérieures supplémentaires peuvent être branchées au WS-1000 comme suite :

1. appuyez brièvement sur la touche CH à l'arrière de l'unité intérieure pour faire éclairer le chiffre 2
 2. appuyez de nouveau sur cette touche jusqu'après 2 secondes un bip résonne relâchez la touche
 3. mettez maintenant les piles dans la deuxième unité extérieure ; la petite lampe rouge au devant de cette unité extérieure clignotera 1x quelques fois par minute
 4. appuyez brièvement avec un objet aigu sur la touche CH à l'arrière de l'unité extérieure pour faire clignoter la petite lampe rouge au devant 2x quelques fois par minute (ceci sera l'unité extérieure 2)
 5. l'écran de l'unité intérieure affichera la température de la deuxième unité extérieure après quelques secondes.
- Si vous utiliserez une troisième unité extérieure, répétez alors les instructions 1-6 ; appuyez alors pour l'instruction 1, 2x brièvement sur la touche CH pour faire éclairer « 3 » sur l'écran et appuyez pour l'instruction 4 2x sur la touche CH pour faire clignoter la petite lampe 3 fois (ceci sera l'unité extérieure 3).

Lire les senseurs extérieurs supplémentaires. Sélectionnez l'unité extérieure dont la température est affichée sur l'unité intérieure avec la touche CH. Appuyez plusieurs fois pour afficher la température de l'unité extérieure suivante toutes les 5 secondes.

SPECIFICATIONS

Unité intérieure :

Affichage température intérieure :

-10°C ~ +60°C (14°F ~ 140°F)

résolution: 0.1°C (0.2°F)

Affichage température extérieure :

-50°C ~ +70°C (-58°F ~ 158°F)

résolution: 0.1°C (0.2°F)

Alimentation :

2x 1,5V pile, format AAA, alcaline

Température de travail :

0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F)

Longévité piles

> 1 ans

Unité extérieure :

Portée température extérieure :

-20°C ~ +50°C (-4°F ~ 122°F)

résolution: 0.1°C (0.2°F)

Alimentation:

2x 1,5V pile, format AAA, alcaline

Fréquence d'émission :

433MHz

Portée :

jusqu'à 50 mètres

Longévité piles

> 1 ans

RESET/INTERRUPTION DU SYSTEME

Si vous aurez perdu l'aperçu concernant les institutions ou si le WS-1000 est déséquilibré, il est avisé de faire un reset de l'unité intérieure et de l'unité extérieure.

1. Appuyez d'abord brièvement avec un objet aigu sur la touche RESET sur l'unité intérieure (voyez **8**). Toutes les mémoires et institutions seront effacées et l'unité intérieure recommencera à rechercher l'unité extérieure pendant 2 minutes.
2. Appuyez pendant ces 2 minutes avec un objet aigu brièvement sur la touche RESET de l'unité extérieure (voyez **9**).
3. L'unité intérieure et l'unité extérieure se seront retrouvées après quelques secondes et le WS-1000 sera prêt pour l'usage.

Pour les autres interruptions de système, reprenez les piles de l'unité intérieure et de l'unité extérieure. Attendez quelques minutes et remettez alors les piles.

Si le problème n'a pas été résolu, contactez alors le service après-vente de Alecto au 31 0 73 6411 355.

REEMPLACEMENT DES PILES

Il est avisé de remplacer les piles de l'unité intérieure aussi bien que les piles de l'unité extérieure dès qu'un des symboles de piles s'éclairci. Mettez les nouvelles piles d'abord dans l'unité intérieure et après dans les 2 minutes dans l'unité extérieure afin que les unités seront rebranchées de nouveau.

Il sera nécessaire de reprogrammer l'heure, les alarmes de réveilles et les alarmes de températures après le remplacement des piles.

ENVIRONNEMENT

Quand vous vous disposez de cet appareil, ne le jetez pas aux Ordures ménagères, mais emportez-le à un point de recyclage pour les appareils électroniques ou électroniques.



Ne jetez pas les piles sèches mais déposez-les chez votre dépôt local des déchets chimiques.

DECLARATION DE CONFORMITE

La déclaration de conformité est disponible sur le site WWW.ALECTO.INFO



GARANTIEBEWIJS

Op de Alecto WS-1000 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan uw dealer met een duidelijke klachtomschrijving. Deze zal het apparaat tezamen met dit garantiebewijs en de gedateerde aankoopbon innemen en voor spoedige reparatie, resp. franco verzending naar de importeur zorgdragen.

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

BON DE GARANTIE

Vous avez une garantie de 12 mois après la date d'achat sur l'Alecto WS-1000. Pendant cette période nous vous garantissons la réparation sans frais des défauts dûs aux fautes de matériaux et de construction. Il vous faut consulter votre importateur à ce sujet.

COMMENT AGIR:

Si vous constatez un défaut, il faut consulter d'abord le mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas d'explication, il faut consulter votre fournisseur en lui expliquant clairement le défaut. Celui-ci prendra l'appareil, la carte de garantie et le bon d'achat daté et prendra soin d'une réparation rapide, respectivement d'un envoi à l'importateur.

LA GARANTIE ECHOIT:

En cas d'une utilisation ignorante, d'un branchement fautif, d'une utilisation des pièces ou accessoires pas originaux et en cas des défauts dûs à un incendie, à une inondation, à un coup de foudre et à des cataclysmes.

En cas de modifications incompetentes et/ou de réparations par tiers. En cas d'un transport de l'appareil sans emballage propre. En cas où l'appareil n'a pas été accompagné de cette carte de garantie et du bon d'achat. Les fils de branchement et les fiches ne sont pas compris à la garantie.

Toute autre responsabilité notamment pour des dégâts éventuels de suite a été excluse.

INHOUDSOPGAVE

INSTALLATIE:	
Voeding	2
Plaatsings tip	2
Oplaadbare batterijen	2
Instellen klok	2

WEERGAVEN:	
Algemeen.....	3
Tijd / datum / alarmtijd.....	3
Actuele temperatuur	3
Minimum en maximum temperatuur	3
Temperatuur in °C of °F	3
Batterij waarschuwing	3

ALARM (WEKFUNCTIE):	
Instellen alarmtijd	3
In-uitschakelen alarmfunctie	3
Controleren alarm tijd	3
Werking.....	3

TEMPERATUUR ALARM	4
-------------------------	---

OVERIGE FUNCTIES:	
Displayverlichting	4

SPECIFICATIES:	
Binnen-unit.....	4
Buiten-unit.....	4

RESET / SYSTEEM STORING	5
-------------------------------	---

VERVANGEN BATTERIJEN.....	5
---------------------------	---

MILIEU.....	5
-------------	---

VERKLARING VAN CONFORMITEIT	5
-----------------------------------	---

INDEX

INSTALLATION :	
Alimentation	6
Conseils d'emplacement.....	6
Piles rechargeables	6
Instituer l'heure	6

AFFICHAGES :	
En général	7
Heure / date / alarme	7
La température actuelle	7
Température minimum et maximum	7
Température en °C ou °F	7
Avertissement pile.....	7

ALARME (FONCTION REVEILLE) :	
Instituer l'heure d'alarme	7
Activer/désactiver fonction d'alarme	7
Contrôler l'heure d'alarme	7
Fonctionnement	7

ALARME TEMPERATURE	8
--------------------------	---

AUTRES FONCTIONS :	
Éclairage de l'écran	8

SPECIFICATIONS :	
Unité intérieure	8
Unité extérieure	8

RESET/INTERRUPTION DU SYSTEME ...	9
-----------------------------------	---

REMPLACEMENT DES PILES	9
------------------------------	---

ENVIRONNEMENT	9
---------------------	---

DECLARATION DE CONFORMITE	9
---------------------------------	---



OVERZICHT APERCU

